

外部マス（汚水、雨水）より水漏れ等改善工事

※木の根っ子による排水詰まり・穴あき、隙間による水漏れ

『工事依頼内容』

汚水マス内に木の根っ子が入って排水詰まりが発生！
同時にマス内の穴あきと継目の隙間からの漏水。

※このような漏水をほうっておくと
不衛生で地盤の陥没等の恐れがあります。

『改善対策後』

小口径プラスチックマスへの交換は継目がなくなり、
根っ子等の侵入を防ぎ、コンクリートマスのような



現状

根っ子

隙間 水漏れ



既存マス内部 根っ子、
管口隙間より漏水



既存マス内部



既存マス
周辺掘削作業



既存マス
ハツリ撤去作業

穴あき

ヘドロ

ヘドロ詰まり



既存マス
インパート部



室内悪臭の原因
(ヘドロ)



新規プラスチック
排水マス設置工事及び
モルタル固定工事



埋め戻し復旧及び
既存玉砂利敷き作業